


Problemen oplossen voor Windows 7 (64 bits OS) Installatie van stuurprogramma.

Als de automatische installatie van het stuurprogramma de eerste keer mislukte.

1. Controleer het systeemtype - Windows 7 32bits of 64bits.
 - 1) Bureaublad -> Rechtsklik op "Computer"
 - 2) Selecteer "Eigenschappen"
 - 3) U ziet het systeemtype zoals hieronder:




2. Leg de cd van de scanner in de cd-lezer en sluit het apparaat op de computer aan.
 - 1) Bureaublad-> Rechtsklik op "Computer"
 - 2) Selecteer "Eigenschappen"
 - 3) Selecteer "Apparaatbeheer"

※Opmerking: Klik op "Afsluiten" als het installatiemenu verschijnt. Volg daarna de stappen 1) tot en met 3).


3. Installeer het stuurprogramma handmatig

1) Rechtsklik op "OVT Scanner"

2) Selecteer 'Stuurprogramma bijwerken' om het stuurprogramma handmatig te installeren.



3) Selecteer “Op mijn computer zoeken naar stuurprogramma's”




4) Blader door uw computer naar stuurprogramma's.

Select een bronpad

b.v. E:\OVT scanner x64\Windows\OVT\OVTScanner

(Gebruik het pad van de cd, verschillend van 32 bits, voordat u het stuurprogramma installeert. Het pad kan D of E zijn. E is een voorbeeld.)




5) Selecteer de map op de cd waarin de stuurprogramma's staan



6) De locatie is E:\OVT scanner x64\Windows\OVT\OVTScanner



7) Negeer de waarschuwing als hieronder is getoond en klik op “Software toch installeren” om het stuurprogramma te installeren.



8) Klik op de knop 'Sluiten' als de installatie voltooid is.

